



# 操作説明書

## **S-40 TRAX** **S-45 TRAX**

ANSI/CSA  
North America  
South America  
Asia

メンテナンス情報付き

Second Edition  
First Printing  
Part No. 1259839JA

---

## 重要

本機械を操作する前に、操作説明書の中の安全規則と操作指示をよく読み、理解し、従ってください。トレーニングを受け認定された担当者のみが、機械を操作することを許されます。本説明書は機械の一部とみなされ、必ず機械と一緒に置かれていなければなりません。ご質問等がありましたら、弊社にお問い合わせください。

---

## お問合せ先:

インターネット: [www.genielift.com](http://www.genielift.com)

E メール: [awp.techpub@terex.com](mailto:awp.techpub@terex.com)

---

## 目次

はじめに .....	1
シンボルと危険を表すイラストの定義 .....	4
一般的な安全 .....	6
作業員の安全 .....	12
作業場の安全 .....	13
説明 .....	23
操作パネル .....	24
点検 .....	30
操作手順 .....	44
輸送および持ち上げの手順 .....	56
メンテナンス .....	60
仕様 .....	64

---

Copyright © 2012 Terex Corporation

第 2 版初 1 刷、2014 年 8 月

Genie および「S」は米国およびその他の国における Terex South Dakota, Inc の登録商標です。

本機械は  
ANSI/SIA 92.5  
CSA B.354.4 に準拠しています。



## はじめに

## 所有者、ユーザー、およびオペレータ:

弊社の装置をお選びいただきありがとうございます。当社はユーザーの安全を最優先に考えており、その達成には皆様のご協力が必要です。装置のユーザーまたはオペレータとして次の点を実施いただくことによって、安全に大きく貢献いただけたと考えます。

- 1 従業員規則、作業現場の規則、および法規に従う。
- 2 本マニュアルなど、装置に付属しているマニュアルの指示を読み、理解して従う。
- 3 作業場における一般的な安全管理を行う。
- 4 訓練を受けたオペレータあるいは承認されたオペレータのみが、事情に通じ知識が豊富な監督の指示を受けながら機械を操作する。



## 危険

本説明書の操作指示と安全規則に従わなかった場合、重傷または死に至ることがあります。

## 操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。
  - 1 危険な状態での使用を避ける。  
次のセクションに進む前に、安全規則を承知し理解する。
  - 2 必ず操作前の点検を行う。
  - 3 使用する前に必ず機能テストを行う。
  - 4 作業場を点検する。
  - 5 決められた用途にのみ機械を使用する。
- ☑ 製品取扱説明書と安全規則 — 安全マニュアルおよび操作説明書と機械ステッカーをよく読み、理解し、それに従う。
- ☑ 従業員の安全規則と作業場所の規則をよく読み、理解し、それに従う。
- ☑ 該当するすべての法規をよく読み、理解し、それに従う。
- ☑ 使用者は安全に機械操作を行うための適切なトレーニングを受ける。

# はじめに

## 危険の分類

製品ステッカーは、識別しやすいよう、下記のようなシンボル、色別コード、および注意喚起語を使用しています。



安全警報マーク — ケガの危険があることを知らせます。ケガや死亡の危険を避けるために、このシンボルの安全警告に従ってください。

### ⚠ 危険

回避しないと、重傷または死に至る危険があることを示します。

### ⚠ 警告

回避しないと、重傷または死に至る可能性のある危険があることを示します。

### ⚠ 要注意

回避しないと、軽度または中程度のケガを負う可能性のある危険があることを示します。

### 注意

物品の損傷に関するメッセージです。

## 用途


本製品は、作業員を工具や機材と共に高所作業場まで上げることをのみ用途としています。

## はじめに

### 安全ステッカーの保守

安全ステッカーがない場合または破損している場合は、新しいステッカーを貼付します。常にオペレータの安全に配慮してください。安全ステッカーの汚れを取るには、刺激の少ないせっけんと水を使用します。安全ステッカーの素材を傷つける場合があるため、溶剤を使用したクリーナーを使用しないでください。


# シンボルと危険を表すイラストの定義

 <p>挟まる危険</p>	 <p>可動部に近づかない ください</p>	 <p>爆発の危険</p>	 <p>禁煙。 火気厳禁。 エンジン停止。</p>	 <p>感電の危険</p>
 <p>必要な間隔を維持して ください</p>	 <p>挟まる危険</p>	 <p>移動する作業台の軌 道に入らないでくだ さい</p>	 <p>落下の危険</p>	 <p>この面に乗らないでく ださい。</p>
 <p>転倒の危険</p>	 <p>下り傾斜にある作 業台： 1 ブームを収縮し ます。 2 ブームを下ろし ます。</p>	 <p>上り傾斜にある作 業台： 1 ブームを下ろし ます。 2 ブームを収縮し ます。</p>	 <p>転倒の危険</p>	 <p>トラックは同じトラックと 交換してください。</p>
 <p>転倒の危険</p>	 <p>操作説明書を読んでく ださい</p>	 <p>適切なトレーニングを 受けたメンテナンス担 当者以外は、これらの コンパートメントへの作 業を行わないでくだ さい</p>	 <p>転倒の危険</p>	 <p>シリアルラベルで定格 荷重を確認してくだ さい。</p>

## シンボルと危険を表すイラストの定義

 <p>安全帯の取り付け場所</p>	 <p>トラック荷重</p>	 <p>作業台への電力の定格電圧</p>	 <p>作業台への空気配管の定格圧力</p>	 <p>近くに消火器を用意してください。</p>
 <p>感電の危険</p>	 <p>接触を避ける</p>	 <p>荷締めの手順</p>	 <p>サービスマニュアルを読んでください</p>	
 <p>荷締めの手順</p>		 <p>爆発/やけどの危険</p>	 <p>爆発の危険</p>	 <p>グロープラグを搭載した機械に、エーテルなどの高エネルギーな始動補助剤を使用しないでください。</p>
 <p>炎を近づけないでください</p>	 <p>火災の危険</p>	 <p>最大積載荷重量には溶接機の重量が含まれます。</p>		

# 一般的な安全



114390

**⚠ DANGER**

**Electrocution Hazard**  
Death or injury can result from contacting electric power lines.

Always contact the electric power line owner. The electric power shall be disconnected or the power lines moved or insulated before machine operations begin.

Line Voltage	Required Clearance	Required Clearance
0 to 50KV	10 ft	3.0 m
50 to 200KV	15 ft	4.6 m
200 to 350KV	20 ft	6.1 m
350 to 500KV	25 ft	7.6 m
500 to 750KV	35 ft	10.6 m
750 to 1000KV	45 ft	13.7 m

114390 A

114258

**⚠ DANGER**

**Burn Hazard**  
Fuel and fumes can explode and burn.

**No smoking. No flame. Stop engine.**

114258 A

28161

**⚠ WARNING**

**Crush Hazard**  
Contact with moving parts can result in death or serious injury.

**Keep away from moving parts.**

28161 C

28177

**⚠ WARNING**

**Crush Hazard**  
Death or serious injury may result from crushing personnel against boom.

**Keep away from path of moving platform.**

28177 C

52865

**⚠ WARNING**

**Annual Inspection Record**  
Failure to complete required inspections could result in death or serious injury.

Scheduled maintenance inspections must be completed as specified in the appropriate service manual. Use this decal to record the date of the annual inspection. The initials of the inspector and the machine owner.

52865 S

Model	Serial number
28161	
28177	
Machine Owner	

97875

**⚠ WARNING**

**Electrocution Hazard**  
Failure to properly connect and use the weld line to platform could result in death or serious injury.

**Component Damage Hazard**  
Failure to properly connect weld leads may result in machine or component damage.

Read, understand and obey all warnings and instructions provided with welding power unit. Turn welding power unit off before connecting leads. Be sure weld cables are properly connected. DC weld only: 40V, 300 amp maximum.

Connect leads to twist-lock connectors at turntable and platform.

97875 A

114389

**⚠ DANGER**

**Failure to read, understand and obey the operator's manual and the following safety rules will result in death or serious injury.**

**Improper Use Hazard**  
The operator is responsible for safe machine operation. This includes:  
1. Avoid hazardous situations.  
2. Always perform a pre-operation inspection.  
3. Always perform function tests prior to use.  
4. Inspect work place.  
5. Only use the machine as it was intended.  
Do not operate unless:  
- You read, understand and obey manufacturer's instructions and safety rules—safety and operator's manuals and decals  
- Employer's safety rules  
- Applicable governmental regulations  
You are properly trained to safely operate this machine.

**Electrocution Hazards**  
This machine is not electrically insulated and will not provide protection from contact with or proximity to electrical current.

Line Voltage	Required Clearance
0 to 50KV	10 ft 3.0 m
50 to 200KV	15 ft 4.6 m
200 to 350KV	20 ft 6.1 m
350 to 500KV	25 ft 7.6 m
500 to 750KV	35 ft 10.6 m
750 to 1000KV	45 ft 13.7 m

**Tip-over Hazards**  
Do not raise or extend boom unless machine is on firm, level ground.  
Do not depend on tilt alarm as a level indicator. Tilt alarm sounds in platform only when machine is on a severe slope.  
Do not raise boom when wind speeds may exceed 28 mph / 12.5 m/s.  
Do not operate machine in strong or gusty winds. Do not increase surface area of platform or load. Increasing area exposed to wind will decrease machine stability.  
Do not drive machine on or near uneven terrain, unstable surfaces or other hazardous conditions with boom raised or extended.  
Do not drive machine on a slope that exceeds the maximum slope or side slope rating for the machine.  
Use extreme care and slow speeds while driving the machine in sloped position across uneven terrain, ruts, unstable or slippery surfaces and near holes and drop-offs.  
Do not attempt to free a caught or snagged platform using platform controls. All personnel must be removed from platform before attempting to free platform using ground controls.

**Collision Hazards**  
Be aware of limited sight distance and blind spots when driving or operating.  
Check work area for overhead obstructions or other possible hazards. Be aware of crushing hazard when grasping the platform guard rail. Observe and use color-coded direction arrows on the platform controls and drive chassis for drive and steer functions.  
Do not lower the boom unless the area below is clear of personnel and obstructions.

**Explosion Hazard**  
Do not start engine if you smell or detect liquid petroleum gas (LPG), gasoline, diesel fuel or other explosive substances.  
Do not refuel the machine with the engine running.

**Damaged Machine Hazards**  
Do not use a damaged or malfunctioning machine. Be sure all maintenance has been performed as specified in the appropriate operator's and service manuals.  
Be sure all decals are in place and legible.  
Be sure safety, operator's and responsibilities manuals are complete, legible and in the storage container located on the platform.

114389 A



## 一般的な安全

114389

**⚠ DANGER**

**Failure to read, understand and obey the operator's manual and the following safety rules will result in death or serious injury.**

**Improper Use Hazard**

The operator is responsible for safe machine operation. This includes:

- 1 Avoid hazardous situations.
- 2 Always perform a pre-operation inspection.
- 3 Always perform function tests prior to use.
- 4 Inspect work place.
- 5 Only use the machine as it was intended.

Do not operate unless:

- You read, understand and obey:
  - manufacturer's instructions and safety rules — safety and operator's manuals and decals
  - employer's safety rules
  - applicable governmental regulations

You are properly trained to safely operate this machine.

**Electrocution Hazards**

This machine is not electrically insulated and will not provide protection from contact with or proximity to electrical current.

Line Voltage	Required Clearance
0 to 50KV	10 ft 3.0 m
50 to 200KV	15 ft 4.6 m
200 to 350KV	20 ft 6.1 m
350 to 500KV	25 ft 7.6 m
500 to 750KV	35 ft 10.6 m
750 to 1000KV	45 ft 13.7 m

**Tip-over Hazards**

- Do not raise or extend boom unless machine is on firm, level ground.
- Do not depend on tilt alarm as a level indicator. Tilt alarm sounds in platform only when machine is on a severe slope.
- Do not raise boom when wind speeds may exceed 28 mph / 12.5 m/s.
- Do not operate machine in strong or gusty winds. Do not increase surface area of platform or load. Increasing area exposed to wind will decrease machine stability.
- Do not drive machine on or near uneven terrain, unstable surfaces or other hazardous conditions with boom raised or extended.
- Do not drive machine on a slope that exceeds the maximum slope or side slope rating for the machine.
- Use extreme care and slow speeds while driving the machine in stowed position across uneven terrain, debris, unstable or slippery surfaces and near holes and drop-offs.
- Do not attempt to free a caught or snagged platform using platform controls. All personnel must be removed from platform before attempting to free platform using ground controls.

Do not alter or disable machine components that in any way affect safety and stability.

Do not push off or pull toward any object outside of the platform.

Do not place or attach overhanging loads to any part of this machine.

Do not place ladders or scaffolds in platform or against any part of this machine.

Do not use machine on a moving or mobile surface or vehicle.

Be sure all tires are in good condition, air-filled tires are properly inflated and lug nuts are properly tightened.

**Fall Hazards**

Occupants must wear a safety belt or harness in accordance with governmental regulations. Attach lanyard to anchor provided in platform.

Do not sit, stand or climb on the platform guard rails.

Maintain a firm footing on the platform floor at all times.

Do not climb down from the platform when raised.

Lower the platform entry mid-rail or close the entry gate before operating.

**Collision Hazards**

Be aware of limited sight distance and blind spots when driving or operating.

Check work area for overhead obstructions or other possible hazards.

Be aware of crushing hazard when grasping the platform guard rail.

Observe and use color-coded direction arrows on the platform controls and drive chassis for drive and steer functions.

Do not lower the boom unless the area below is clear of personnel and obstructions.

**Explosion Hazard**

Do not start engine if you smell or detect liquid petroleum gas (LPG), gasoline, diesel fuel or other explosive substances.

Do not refuel the machine with the engine running.

**Damaged Machine Hazards**

Do not use a damaged or malfunctioning machine.

Be sure all maintenance has been performed as specified in the appropriate operator's and service manuals.

Be sure all decals are in place and legible.

Be sure safety, operator's and responsibilities manuals are complete, legible and in the storage container located on the platform.

114389 A


82862

**⚠ DANGER**

**Fire Hazard**  
Serious injury or death will result if fire occurs while operating welder and fire extinguisher is not available.

Do not operate welder unless fire extinguisher is immediately available for instant use, per OSHA regulation 1926.352(d).

82862 B



28236

**⚠ WARNING**

**Read and understand Operator's Manual, Responsibilities Manual and Safety Manual and all safety signs before using or maintaining machine.**

If you do not understand the information in the manuals, consult your supervisor, the owner or the manufacturer.

28236 D

114416

**⚠ DANGER**

**Tip-over Hazard**  
If tilt-alarm sounds, unit is on a severe slope. Death or serious injury will result.

114416 A

**STOP**

Stop all movement.

**Platform uphill:**  
1 Lower boom.  
2 Retract boom.

**Platform downhill:**  
1 Retract boom.  
2 Lower boom.

Read operator's manual before attempting to move machine.

97579

**⚠ DANGER**

**Tip-over Hazard**  
Welder power supply reduces rated platform capacity and must be factored into total platform load.

Do not overload platform.  
Welder power supply weighs 75 lbs / 34 kg.

97579 D

# 一般的な安全

114390

**⚠ DANGER**

**Electrocution Hazard**  
Death or injury can result from contacting electric power lines.  
Always contact the electric power line owner. The electric power shall be disconnected or the power lines moved or insulated before machine operations begin.

Maintain required clearance.		
Line Voltage	Required Clearance	
0 to 50KV	10 ft	3.0 m
50 to 200KV	15 ft	4.6 m
200 to 350KV	20 ft	6.1 m
350 to 500KV	25 ft	7.6 m
500 to 750KV	35 ft	10.6 m
750 to 1000KV	45 ft	13.7 m

28175

**⚠ WARNING**

**Compartment access is restricted.**  
Contact with components under any cover may result in serious injury.

Only trained maintenance personnel should access compartments. Access by operator is only advised when performing Pre-operation Inspection. All compartments must remain closed and secured during operation.

28161

**⚠ WARNING**

**Crush Hazard**  
Contact with moving parts can result in death or serious injury.

Keep away from moving parts.

28177

**⚠ WARNING**

**Crush Hazard**  
Death or serious injury may result from platform crushing personnel against boom.

Keep away from path of moving platform.

97602

**⚠ WARNING**

**Explosion Hazard**  
Death or serious injury can result from the use of either or other high energy starting aids.

Do not use ether or other high energy starting aids on machines equipped with glow plugs.

31788

**⚠ DANGER**

**Explosion / Burn Hazard**  
Ignition of explosive gases or contact with corrosive acid will cause death, burns or blindness.

Keep all open flames and sparks away. Wear personal protective equipment, including face shield, gloves and long sleeve shirt.

**READ MANUALS**  
Read all manuals prior to operation.

**DO NOT OPERATE** equipment if you do not understand the information in the manuals. Consult your supervisor, the owner or the manufacturer.

97875

**⚠ WARNING**

**Electrocution Hazard**  
Failure to properly connect and use the weld line to platform could result in death or serious injury.

Read, understand and obey all warnings and instructions provided with welding power unit. Turn welding power unit off before connecting leads. Be sure weld cables are properly connected. DC weld only: 40V, 300 amp maximum.

**Component Damage Hazard**  
Failure to properly connect weld leads may result in machine or component damage.

Turn welding power unit off before connecting leads. Connect leads to twist-lock connectors at turntable and platform.

28181

**⚠ WARNING**

**Fall Hazard**  
Death or serious injury may result from climbing or riding on boom.

Keep off this surface.

31060

**⚠ DANGER**

**Tip-over Hazard**  
Altering or disabling limit switches can result in machine tip-over. Machine tip-over will result in death or serious injury.

Do not alter or disable limit switch(es).

217561

**⚠ DANGER**

**Tip-over Hazard**  
Failure to replace tracks with Genie approved tracks will result in death or serious injury.

Tracks are critical to machine stability. Do not replace with tires. Lug Nut Torque: 170 ft-lbs / 230 Nm. Refer to Genie parts manual for approved tracks.

114390

28181

28177

97875

217561

114390


31060

97602


28175

31788

28161



# 一般的な安全



133263



133067



82487



82671



114251



82548



82472



## 一般的な安全

82487





114473





82601



82602



# 一般的な安全



## 作業員の安全

### 作業員の落下防止

この機械を操作する際、落下防止装置 (PFPE) の着用が必要です。

作業員は、法規に従って安全ベルトまたはハーネスを着用する必要があります。安全帯を作業台のアンカーに取り付けてください。

安全装備の使用に関して、作業員は従業員規則、作業現場の規則、および法規に従う必要があります。

すべての PFPE は、適用した法規に準拠したものでなければならず、PFPE 取扱説明書の指示に従って検査して使用してください。

## 作業場の安全

この取扱説明書の図は、トラックの代わりにタイヤおよびホイールを搭載したブームで表示されている場合があります。すべての安全上の情報と操作手順は、図がトラックで表示されていない場合であっても、S-40 TRAX および S-45 TRAX に適用されます。

### ▲ 感電の危険


この機械は絶縁されておらず、電流との接触または電流への近接に対する保護は施されていません。



電線から離す必要のある距離については、地域および国のすべての規制に従ってください。少なくとも、以下の表に記載の必要距離を空けなければなりません。

線間電圧	必要な距離	
0 ~ 50KV	10 ft	3.05 m
50 ~ 200KV	15 ft	4.60 m
200 ~ 350KV	20 ft	6.10 m
350 ~ 500KV	25 ft	7.62 m
500 ~ 750KV	35 ft	10.67 m
750 ~ 1000KV	45 ft	13.72 m

作業台の動きや電線の揺れやたるみを考慮にいれ、強風および突風に注意してください。



通電している電線に機械が接触している場合は、機械に近づかないでください。地上もしくは作業台の従業員は、電線の電気が止められるまで、絶対に機械に触れたり操作したりしないでください。

雷や暴風などの悪天候下では、機械を操作しないでください。

溶接するときに、機械をアースとして使用しないでください。

### ▲ 転倒の危険

作業員、装備、および機材は、制限された範囲あるいは制限されない動作範囲において、作業台最大積載重量を超えてはなりません。

作業台最大積載荷重量	500 lbs	227 kg
最大作業員数	2	

定格作業台最大積載荷重量には、パイプクレードル、パネルクレードル、溶接機などのオプションや付属品の重量が含まれるため、作業台積載荷重量からこれらの重量を差し引く必要があります。オプションおよび付属品に付いているステッカーを参照してください。

付属品を使用する場合には、付属品に付いているステッカー、指示およびマニュアルをよく読んで理解し、従ってください。

## 作業場の安全




機械を固い水平な地面に設置している場合以外は、ブームを上昇もしくは延長しないでください。




水平位置の指標として傾斜アラームに依存しないでください。傾斜アラームは、機械が急な斜面にある場合にのみ作業台内で鳴ります。

作業台を上昇させるときに傾斜アラームが鳴った場合には、最新の注意を払ってください。斜面上におけるブームの状態が、以下のどれに当てはまるかを判断してください。固い水平な地面に移動する前に、手順に従ってブームを下げてください。作業台の下降中は、ブームを旋回しないでください。



作業台が上り傾斜にあるときに傾斜アラームが鳴った場合には、以下の操作を行います。

- 1 ブームを下ろします。
- 2 ブームを収縮します。



作業台が下り傾斜にあるときに傾斜アラームが鳴った場合には、以下の操作を行います。

- 1 ブームを収縮します。
- 2 ブームを下ろします。



風速が秒速 28 mph / 12.5 m を超える場合はブームを上げないでください。秒速 28 mph / 12.5 m 以上の風速のもとでブームを上げている場合は、ブームを下げ、機械の操作を中止してください。

強風や突風の状況で機械を操作しないでください。作業台や積荷の表面積を大きくしないでください。風にあたる面積が増えるにつれて機械の安定性が低下します。



平らでない場所、障害物のある場所、不安定な場所、または滑りやすい場所を、収納した状態で走行しているとき、あるいは、くぼみや急に低くなっている場所の近辺で走行しているときは、細心の注意を払うとともに、機械を減速してください。

平らでない不安定な地面、またはその他の危険がある状況では、ブームを上昇したあるいは延長した状態で機械を走行しないでください。

機械をクレーンとして使用しないでください。

機械や他の物体をブームで押さないでください。


ブームを近辺の建造物に接触させないでください。

ブームや作業台を近辺の建造物につながらないでください。

作業台の周囲から荷物が突き出ないようにしてください。



## 作業場の安全



作業台の外にある物体を押し、引いたり、引っ張ったりしないでください。

**最大側方圧力—**  
ANSI & CSA  
150 lbs/667 N

機械の部品を改造したり、使用不能にしたりしないでください。機械の安全性と安定性に影響します。

機械の安定性に影響する部品を、重量や仕様の異なるものと取り替えないでください。

トラック(履帯)をタイヤと交換しないでください。

製造元の書面による事前の許可なしに、高所作業台を変更したり改造したりしないでください。工具や他の機材を収納するためのアタッチメントを作業台、踏み板、もしくは手摺りに取り付けると、作業台の重量および作業台や積荷の表面積を増大させます。



機械から荷物をぶら下げたり、取り付けたりしないでください。



はしごや足場を作業台に設置しないでください。また、本機械のどの部分にも立てかけないでください。

工具や機材を運ぶ場合は、作業台に均等に配置し、作業員が作業台で安全に使用できるようにしてください。

動いている、または動く可能性のある表面、もしくは車両上で機械を使用しないでください。

全てのトラックラグナットが適切に締められていることを確認します。

近くの構造物に挟まったり、引っ掛かったりして、通常の運行を妨げられている作業台を、作業台操作を使用して解放しようとししないでください。作業員が作業台から降りてから、地上操作を使用して作業台を解放してください。

## 作業場の安全

### ▲ 傾斜面での操作の危険


機械の最大上り、下りおよび横勾配の定格値を超える斜面では、機械を走行しないでください。定格勾配は、機械が収納状態の場合にのみ適用されます。

#### 最大定格勾配、収納状態、4WD

作業台が下り傾斜にある場合	40% (22°)
作業台が上がり傾斜にある場合	40% (22°)
横勾配	25% (14°)

注記：定格勾配は、地面の状態と車輪と地面との摩擦により異なります。操作手順の「傾斜面における走行」のセクションを参照してください。

### ▲ 落下の危険



作業員は、法規に従って安全ベルトまたはハーネスを着用する必要があります。安全帯を作業台のアンカーに取り付けてください。



作業台の手摺りの上に座ったり、立ったり、登ったりしないでください。作業台の上では常にしっかりと足場を確保してください。



作業台が上がっている状態で、作業台から降りないでください。


作業台の床面は、常にきれいにしておいてください。

操作前に、作業台出入口中間レールを下げるか、もしくは出入口ゲートを閉めてください。

機械が作業台を収納した状態で、作業台が地上にある場合以外は、作業台に出入りしないでください。

## 作業場の安全

### ▲ 衝突の危険



走行中または操作中は、視界の限度および死角に注意してください。

ターンテーブルを旋回しているときは、ブームの位置および後方車体の揺れに注意してください。



作業場において、頭上に障害物もしくは他に危険なものがないことを確認してください。



作業台の手摺りにつかまっているときは、手を挟まないよう注意してください。

作業員は、安全装備の使用において、従業員規則、作業場規則、および適合する法規に従わなければなりません。

走行や操舵機能を使用する際は、作業台操作および走行シャーシの色分けされた方向矢印をよく見てください。

スプロケットやローラーなどのすべての Trax の旋回、可動部品には近づかないでください。



ブームを下げる場合は、下に人がいないこと、および障害物になるものがないことを確かめてください。



路面の状態、交通量、傾斜、人の位置、およびその他追突の要因となるものに従って、走行速度を制限してください。

クレーンの軌道内においてブームを操作する場合は、必ずクレーンの制御をロックし、衝突を防ぐための予防措置を講じてください。

機械の操作時は、危険な走行や乱暴な運転をしないでください。

## 作業場の安全

### ▲ 人体への傷害の危険

作動油や空気が漏れている状態で機械を操作しないでください。空気や作動油が漏れると、皮膚に染み込んだり、やけどを負う原因となります。

一酸化炭素中毒を避けるため、常によく換気された場所で機械を操作してください。

可動部品には何も物を近づけないようにしてください。Trax の下部車体から跳ね返される可能性があります。

カバーの下の部品に不用意に触れると重傷を負うことがあります。適切なトレーニングを受けたメンテナンス担当者以外は、これらのコンパートメントへの作業を行わないでください。オペレータは、作業前の点検を行うときのみにこれらのコンパートメントにアクセスしてください。機械の操作中は、すべてのコンパートメントがしっかりと閉じられていなければなりません。

### ▲ 爆発と火災の危険

LP ガス、ガソリン、ディーゼル、または他の爆発性物質の臭いがする場合、あるいはそれらを検知した場合は、エンジンを始動しないでください。

エンジンが作動している状態で、燃料を補給しないでください。

燃料の補給とバッテリーの充電は、火花、炎、または火のついたタバコのない、換気された広い場所で行ってください。

可燃性ガス、爆発性ガス、もしくは微粒子が存在する危険な場所では、機械を操作したり、バッテリーを充電したりしないでください。

グロープラグを搭載したエンジンにエーテル製スプレーをかけないでください。

## 作業場の安全

### ▲ 機械故障の危険

損傷もしくは故障している機械は使用しないでください。

作業シフトの前に、機械の操作前の点検を完全に行い、すべての機能をテストしてください。損傷もしくは故障している機械は、直ちに故障の貼り紙を付けて、作業を中止してください。

本説明書と Genie サービスマニュアルに記載されているすべてのメンテナンスを必ず行ってください。

すべてのステッカーが適切な位置にあり、文字が読める状態であることを確認してください。

オペレータの安全と責任に関するマニュアルが完備され、読める状態で、機械の保管場所に保管されているようにしてください。

### ▲ 部品の損傷の危険

ブースターケーブルを使ってエンジンを始動する場合は、12V より高いバッテリーもしくは充電器を使用しないでください。

溶接するとき、機械をアースとして使用しないでください。

非常に磁気の高い場所が近くに存在するような現場では、機械を操作しないでください。

### ▲ バッテリーの安全管理

#### やけどの危険



バッテリーには酸が入っています。バッテリーを扱うときには、必ず保護服と保護メガネを着用してください。

バッテリーの酸をこぼしたり酸に触れたりしないようにしてください。バッテリー液がこぼれた場合は重曹と水を使って中和してください。

#### 爆発の危険



火花、炎、火のついたタバコなどをバッテリーに近づけないでください。バッテリーは爆発性ガスを放出します。

#### ▲ 感電の危険

電気端子に触れないでください。

## 作業場の安全

### ▲ 溶接機の安全

溶接電源ユニットに付いているすべての警告と指示をよく読み、理解し、それに従ってください。

溶接リードまたはケーブルを接続する場合は、必ず溶接電源ユニットを作業台操作でオフにした状態で行ってください。

必ず溶接ケーブルが正しく接続され、溶接機が適切に接地されている状態で操作してください。

定格作業台最大積載荷重量には溶接機の重量が含まれるため、作業台に載せることのできる積荷の合計荷重量は小さくなります。溶接機の電源の重量は 75 lbs / 34 kg です。

溶接機の操作は、OSHA 規則 1926.352(d) に従って、必ず消火器が直ちに使用できるような状態で行ってください。

### ▲ 作業台への溶接ラインの安全

溶接電源ユニットに付いているすべての警告と指示をよく読み、理解し、それに従ってください。

溶接リードまたはケーブルを接続する場合は、必ず溶接電源ユニットを作業台操作でオフにした状態で行ってください。

溶接ケーブルが正しく接続されていない場合は、操作しないでください。

プラス極側のリード線をターンテーブルと作業台にあるツイストロック コネクタに接続してください。

マイナス極側のリード線を、ターンテーブルおよび作業台の接地ポストに接続してください。

## 作業場の安全

### ▲ パイプクレードルの安全

パイプクレードルに付いているすべての警告と指示をよく読み、理解し、それに従ってください。

定格作業台積載荷重量を超えないでください。パイプクレードルのアッセンブリとパイプクレードルの重量は定格作業台積載荷重量に含まれるため、作業台に載せることのできる積荷の合計荷重量は小さくなります。

パイプクレードルのアッセンブリの重量は 21 lbs / 9.5 kg です。

パイプクレードルのアッセンブリの最大積載重量は 200 lbs / 91 kg です。

パイプクレードルのアッセンブリとパイプクレードルの積荷の重量によって、作業台の最大作業員数が制限される可能性があります。

積荷を作業台の外周の中心に置いてください。

積荷を作業台に固定してください。

作業台への出入りが妨げられないようにしてください。

作業台操作や赤色の緊急停止ボタンの操作が妨げられないようにしてください。

荷がぶら下がっている状態の作業台の移動に関する危険について、すべて適切に指示され認識している場合以外は、操作を行わないでください。

機械に水平力あるいは側面荷重を与える原因になるので、固定されている積荷やぶら下がっている状態の積荷を上下に移動させないでください。

**感電の危険:** パイプを通電状態の導体にいっさい近づけないでください。

### ▲ パネルクレードルの安全

パネルクレードルに付いているすべての警告と指示をよく読み、理解し、それに従ってください。

定格作業台積載荷重量を超えないでください。クレードル、パネル、作業員、工具、その他の機材を合わせた重量が最大定格重量を超えてはいけません。

パネルクレードルのアッセンブリの重量は 30 lbs / 13.6 kg です。

パネルクレードルの最大積載重量は 250 lbs / 113 kg です。

パネルクレードルとパネルクレードル内の積荷の重量によって、作業台の最大作業員数が制限される可能性があります。

クレードルを作業台に固定してください。付属のストラップでパネルを作業台の手摺りに固定します。

パネルを持ち上げる危険について、すべて適切に指示され、認識している場合以外は、操作を行わないでください。

機械に水平力あるいは側面荷重を与える原因になるので、固定されている積荷やぶら下がっている状態の積荷を上下に移動させないでください。

パネルの最大垂直高さ: 4 ft / 1.2 m

最大風速: 15 mph / 6.7 m/秒

最大パネル面積: 32 sq ft / 3 m<sup>2</sup>


## 作業場の安全

### 使用後のロックアウト


- 1 固い水平な地面で、障害物や人や車の往来のない、安全な駐車場所を選んでください。
- 2 ブームを収縮し、収納位置まで下げます。
- 3 ブームが非操舵トラックの間にくるように、ターnteーブルを旋回させます。
- 4 キースイッチを OFF (オフ) の位置に回し、関係者以外による使用を避けるためキーを取り外します。



# 説明



## 操作パネル



### 地上操作パネル

この取扱説明書の図は、トラックの代わりにタイヤおよびホイールを搭載したブームで表示されている場合があります。すべての安全上の情報と操作手順は、図がトラックで表示されていない場合であっても、S-40 TRAX および S-45 TRAX に適用されます。

- 1 グロープラグスイッチ (搭載されている場合)  
グロープラグスイッチをどちらか一方に動し、3～5 秒そのままにします。

- 2 ガソリン/LPG モデル: 燃料選択スイッチ

燃料選択スイッチをガソリンの位置に動かしてガソリンを選択します。燃料選択スイッチをLPG の位置に動かして LPG を選択します。

- 3 エンジン点検ランプ

ランプが点灯し、エンジンが停止した場合: 故障の張り紙をつけて作業を中止してください。  
ランプが点灯して、エンジンがまだ作動している場合: 24 時間以内にサービス担当者に連絡してください。

## 操作パネル

### 4 エンジンアイドリング (rpm) 選択スイッチ

エンジンアイドリング選択スイッチをカメの位置に動かすと、低速アイドリングが開始します。エンジンアイドリング選択スイッチをウサギの位置に動かすと、高速アイドリングが開始します。

### 5 エンジン始動スイッチ

エンジン始動スイッチをいずれかの側に動かすと、エンジンが始動します。

### 6 非常電源スイッチ

主動力源（エンジン）が停止した場合、非常動力を使用してください。  
非常電源スイッチをいずれかの側に押したままにして、同時に必要な機能を作動させます。

### 7 未使用

### 8 ブーム上下スイッチ

ブーム上下スイッチを上動かすと、ブームが上昇します。ブーム上下スイッチを下動かすと、ブームが下降します。

### 9 機能作動スイッチ

機能作動ボタンを押したままにすると、地上操作パネルの機能进行操作できます。

### 10 回路ブレーカー

### 11 オフ/地上/作業台選択用キースイッチ

キースイッチを OFF (オフ) の位置に回すと、機械はオフになります。キースイッチを地上位置に回すと、地上操作が作動します。キースイッチを作業台の位置に回すと、作業台操作パネルが作動します。

### 12 赤色非常停止ボタン

赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) の位置にすると、全機能が停止し、エンジンがオフになります。赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) の位置にして、機械を操作します。

### 13 未使用

### 14 ジブブーム上昇/下降スイッチ

ジブブームスイッチを上動かすと、ジブブームが上昇します。ジブブームスイッチを下動かすと、ジブブームが下降します。

### 15 作業台水平スイッチ

作業台水平スイッチを上動かすと、作業台が上昇します。作業台水平スイッチを下動かすと、作業台が下に移動します。

### 16 ブーム伸長/収納スイッチ

ブーム伸長/収納スイッチを右動かすと、ブームが伸長します。ブーム伸長/収納スイッチを左動かすと、ブームが収納します。

### 17 作業台回転スイッチ

作業台回転スイッチを右動かすと、作業台が右に回転します。作業台回転スイッチを左動かすと、作業台が左に回転します。

### 18 ターンテーブル旋回スイッチ

ターンテーブル旋回スイッチを右動かすと、ターンテーブルが右に旋回します。ターンテーブル旋回スイッチを左動かすと、ターンテーブルが左に旋回します。


### 19 LCD 出力画面

画面には、時間計、電圧、油圧および冷却水温度が表示されます。また、故障コードとその他の点検情報も表示されます。

### 20 時間計


時間計は、機械を操作した時間数を表示します。

# 操作パネル



## 作業台操作パネル

## 操作パネル



## 操作パネル


### 作業台操作パネル

#### 1 ホーンボタン

このボタンを押すと、ホーンが鳴ります。ボタンを離すと、ホーンが止まります。

#### 2 作業台水平スイッチ

作業台水平スイッチを上に乗かすと、作業台が上昇します。作業台水平スイッチを下に乗かすと、作業台が下に移動します。



#### 3 作業台回転スイッチ

作業台回転スイッチを右に乗かすと、作業台が右に回転します。作業台回転スイッチを左に乗かすと、作業台が左に回転します。



#### 4 ジブブーム上昇/下降スイッチ

ジブブームスイッチを上に乗かすと、ジブブームが上昇します。ジブブームスイッチを下に乗かすと、ジブブームが下降します。



#### 5 非常電源スイッチ

主動力源（エンジン）が停止した場合、非常動力を使用してください。  
非常電源スイッチをいずれかの側に押したままにして、同時に必要な機能を作動させます。

#### 6 走行速度選択スイッチ

機械が傾斜面上にあるシンボル：傾斜用の狭範囲操作。

機械が水平面上にあるシンボル：最大走行速度用の広範囲運転。

#### 7 ディーゼルモデル：グロープラグスイッチ（搭載されている場合）

グロープラグスイッチをどちらか一方に動し、3～5 秒そのままにします。

LCD 画面付きのモデル：グロープラグ表示ランプ。

#### 8 エンジン始動スイッチ

エンジン始動スイッチをいずれかの側に動かすと、エンジンが始動します。

#### 9 エンジンアイドリング (rpm) 選択スイッチ

エンジンアイドリング選択スイッチをカメの位置に動かすと、ペダルスイッチにより低速アイドリングが開始します。

エンジンアイドリング選択スイッチをウサギの位置に動かすと、ペダルスイッチにより高速アイドリングが開始します。

#### 10 ガソリン/LPG モデル：燃料選択スイッチ

燃料選択スイッチをガソリンの位置に動かしてガソリンを選択します。燃料選択スイッチをLPG の位置に動かして LPG を選択します。

#### 11 LCD 画面付きのモデル：エンジン運転停止表示ランプ

エンジンが停止した場合に、このランプが点灯します。サービス担当者に連絡してください。

## 操作パネル

### 12 赤色非常停止ボタン

赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) の位置にすると、全機能が停止し、エンジンがオフになります。赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) の位置にして、機械を操作します。

### 13 走行および操舵機能用ダブル車軸比例コントロール ハンドル

もしくは 走行機能用比例コントロール ハンドル  
および操舵機能用ロッカースイッチ。

操作パネルの青色矢印の方向にコントロール ハンドルを動かすと、機械が前方に走行します。コントロール ハンドルを黄色の矢印の方向へ動かすと、機械が後方に走行します。コントロール ハンドルを青色三角の方向へ動かすと、機械が左側に曲がります。コントロール ハンドルを、黄色の三角形の方向に動かすと、機械が右に曲がります。

もしくは  
コントロール ハンドルを操作パネルの青色の矢印の方向に動かすと、機械が前方に走行します。コントロール ハンドルを黄色の矢印の方向へ動かすと、機械が後方に走行します。ロッカースイッチの左側を押すと、機械が左に曲がります。ロッカースイッチの右側を押すと、機械が右に曲がります。

### 14 未使用

### 15 傾斜表示ランプ (搭載されている場合)

傾斜アラームが鳴ると、傾斜表示ランプが点灯します。

### 16 走行機能表示ランプ

ブームが非操舵輪を越えて移動し、走行機能が妨げられると、ランプが点灯します。

### 17 走行機能スイッチ

走行機能表示ランプが点灯しているときに走行するには、走行機能スイッチをいずれかの側に押したまま、走行コントロールハンドルを中央からゆっくり動かします。走行コントロール ハンドルおよび操舵コントロール ハンドルの方向とは反対の方向に機械が動く場合があるので、注意してください。

### 18 ブーム延長/収縮スイッチ

ブーム延長/収縮スイッチを右に動かすと、ブームが延長します。ブーム延長/収縮スイッチを左に動かすと、ブームが収縮します。




### 19 オプション装備用

### 20 ブーム上昇/下降およびターンテーブル左右旋回機能用、ダブル車軸比例コントロール ハンドル

コントロール ハンドルを上動かすと、ブームが上昇します。コントロール ハンドルを下動かすと、ブームが下降します。

コントロール ハンドルを右に動かすと、ターンテーブルが右に回転します。コントロール ハンドルを左に動かすと、ターンテーブルが左に回転します。



## 点検



### 操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。
    - 1 危険な状態での使用を避ける。
    - 2 常に操作前の点検を行う。
- 次のセクションに進む前に、操作前の点検についてよく理解してください。
- 3 使用する前に必ず機能テストを行う。
  - 4 作業場を点検する。
  - 5 決められた用途にのみ機械を使用する。

### 操作前の点検の基本

操作前の点検と規定メンテナンスはオペレータが責任をもって行ってください。

操作前の点検とは、各シフトの前にオペレータが目で行う点検です。この点検は、オペレータが機能テストを行う前に、目で点検して異常な箇所を見つけることを目的としています。

さらに操作前の点検によって、規定メンテナンスが必要かどうかを判断します。オペレータは、本説明書で指定されている規定メンテナンス項目のみを行ってください。

次のページのリストを参照し、それぞれの項目をチェックしてください。

損傷もしくは工場出荷時の状態からの無許可での改造を発見した場合は、機械に故障中の貼り紙をつけて使用を停止してください。

機械の修理は、認定を受けたサービス担当者のみがメーカーの製品仕様に基づいて行ってください。修理が終了したら、オペレータは機能テストに移る前に再度操作前の点検を行ってください。

定期保守点検は、認定を受けたサービス担当者がメーカーの製品仕様と責務マニュアルに記載されている要項に基づいて行ってください。



# 点検

## 操作前の点検

- ☐ オペレータの安全と責任に関するマニュアルが完備され、文字が読める状態で、作業台の保管場所に保管されていることを確認してください。
- ☐ すべてのステッカーが、文字が読める状態で所定の位置にあるか確認します。「点検」のセクションを参照してください。
- ☐ 作動油の漏れがなく、量が適当であることをチェックしてください。必要に応じてオイルを補充してください。「メンテナンス」のセクションを参照してください。
- ☐ バッテリー液の漏れがないか、量が適当かどうかをチェックします。必要に応じて蒸留水を補充してください。「メンテナンス」のセクションを参照してください。
- ☐ エンジンオイルの漏れがないこと、適切な量であることをチェックします。必要に応じてオイルを補充してください。「メンテナンス」のセクションを参照してください。
- ☐ エンジン冷却液の漏れがないか、冷却液の量が適当かどうかをチェックしてください。必要に応じて冷却液を足してください。「メンテナンス」のセクションを参照してください。
- ☐ ラバートラックに磨耗、割れ、破損の兆候がないかを確認します。

以下の部品もしくは部分が損傷していたり、変更されていないか、きちんと設置されていないか、なくなっている部品がないかチェックしてください。

- ☐ 電気部品、配線、電気ケーブル
- ☐ 油圧ホース、フィッティング、シリンダー、マニフォールド
- ☐ 燃料と油圧タンク
- ☐ 走行とターンテーブル用のモーター、および走行ハブ
- ☐ 磨耗板

- ☐ トラック、スプロケット、アイドル、ボギー、下部車体/筐体、テンショナー
- ☐ エンジンと関連部品
- ☐ リミットスイッチと警報
- ☐ アラームとビーコン(装備されている場合)
- ☐ ナット、ボルト、他の締め具
- ☐ 作業台出入口中間レールまたはゲート

機械全体にわたって下記をチェックします。

- ☐ 溶接や機械部品の割れ
- ☐ 機械のへこみと故障
- ☐ 過度のさび、腐敗または酸化
- ☐ 機械を構成している全ての部品が欠けておらず、適合するファスナーやピンが正しい位置にしっかりと締められた状態にあることを確認します。
- ☐ 点検が終了後、コンパートメントのすべてのカバーがすべてしっかりと閉められ、ラッチで留められていることを確認します。

この取扱説明書の図は、トラックの代わりにタイヤおよびホイールを搭載したブームで表示されている場合があります。すべての安全上の情報と操作手順は、図がトラックで表示されていない場合であっても、S-40 TRAX および S-45 TRAX に適用されます。

## 点検



### 操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

- ☒ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。

- 1 危険な状態での使用を避ける。
- 2 必ず操作前の点検を行う。
- 3 使用する前に常に機能テストを行う。

次のセクションに進む前に、機能テストについてよく理解してください。

- 4 作業場を点検する。
- 5 決められた用途にのみ機械を使用する。

### 機能テストの基本

機能テストは、機械を使用する前に故障を見つけることを目的としています。オペレータは、指示された手順に従ってすべての機能をテストしてください。

故障している機械は決して使用しないでください。故障が見つかった場合は、故障の貼り紙を付けて作業を中止してください。機械の修理は、認定を受けたサービス担当者のみがメーカーの製品仕様に基づいて行ってください。

修理が終了後、オペレータは機械を使用する前に、操作前の点検と機能テストを再度実行してください。

# 点検

## 地上操作

- 1 テストを行う場所として、障害物がなく、安定した水平な場所を選びます。
- 2 キースイッチを回して地上操作に切り替えます。
- 3 赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) の位置にします。
- ◎ 結果: ビーコンが点滅します (搭載されている場合)。
- 4 エンジンを始動させます。「操作手順」のセクションを参照してください。

## 非常停止のテスト


- 5 赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) の位置にします。
- ◎ 結果: エンジンが止まり、すべての機能が作動しません。
- 6 地上操作の赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) にしてエンジンを再始動します。

## 作動油リターンフィルターのテスト

- 7 エンジンアイドリング選択スイッチを高アイドリングの位置に動かします。(ウサギのマーク)
- 8 油圧フィルター状態の表示器を見つけ、確認します。
- ◎ 結果: フィルターは、緑のエリアにプランジャーあるいはニードルがある状態で作動する必要があります。
- 9 エンジンアイドリング選択スイッチを高アイドリングの位置に動かします。(ウサギおよびペダルスイッチのマーク)

## 機械機能のテスト

- 10 機能作動ボタンを押さないでください。各ブームと作業台の機能トグルスイッチが作動するか試します。



もしくは

機能作動スイッチを、いずれかの側に押したままにしないようにします。各ブームおよび作業台の機能トグルスイッチが作動するか試します。




- ◎ 結果: ブームおよび作業台の機能は何も作動しません。
- 11 機能作動ボタンを押したままにし、各ブームおよび作業台の機能トグルスイッチを有効にします。もしくは  
機能作動スイッチをどちらか一方の側に押したまま、各ブームおよび作業台の機能トグルスイッチが作動するか試します。
- ◎ 結果: ブームと作業台のすべての機能がフルサイクル作動します。ブームが下降しているときには下降アラームが鳴ります (搭載されている場合)。

## 点検

### 傾斜センサーのテスト


- 12 作業台の赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) の位置にします。キースイッチを回して作業台操作に切り替えます。
- 13 タンク側のターンテーブルカバーを開いて、操作ボックスの横にある傾斜センサーを見つけます。
- 14 傾斜センサーの片側を下に押します。



◎ 結果: 作業台のアラームが鳴ります。

### 非常操作のテスト

- 15 キースイッチを回して地上操作にし、エンジンを停止します。
- 16 赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) にします。
- 17 非常電源スイッチをオンにしたまま、同時に各ブームの機能トグルスイッチを作動させます。



もしくは



注記: バッテリーの消耗を防ぐため、各機能を部分的なサイクルでテストしてください。

◎ 結果: すべてのブーム機能が作動します。

### 作業台操作

#### 非常停止のテスト

- 18 作業台に入り、赤色非常停止ボタンを引き出します。エンジンを始動させます。
- 19 作業台の赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) にします。
- ◎ 結果: エンジンが止まり、すべての機能が作動しません。
- 20 赤色非常停止ボタンを引いてエンジンを再始動します。

#### 警報のテスト

- 21 ホーンボタンを押します。
- ◎ 結果: ホーンが鳴ります。

## 点検

### ペダルスイッチのテスト

- 22 作業台の赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) にします。
- 23 赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) の位置にします。エンジンは始動しないでください。
- 24 ペダルスイッチを踏み、始動トグルスイッチをどちらか片側に動かして、エンジンが始動するか試します。
- ◎ 結果: エンジンは始動しません。
- 25 ペダルスイッチを踏まずにエンジンを再始動します。
- ◎ 結果: エンジンは始動します。
- 26 ペダルスイッチを踏まずに各機械機能をテストします。
- ◎ 結果: 機能は何も作動しません。

### 機械機能のテスト

- 27 ペダルスイッチを踏みます。
- 28 各機械機能コントロールハンドル、トグルスイッチまたはボタンを作動します。
- ◎ 結果: すべての機能がフルサイクル作動します。

### ステアリングのテスト

- 29 ペダルスイッチを踏みます。
- 30 走行コントロールハンドルの先端にあるロッカースイッチを、操作パネルの青色の三角が示す方向に押します。あるいは、コントロールハンドルをゆっくりと青色の三角が示す方向に動かします。
- ◎ 結果: 操舵トラックが走行シャーシ上の青い三角が示す方向に向きます。
- 31 ロックースイッチを操作パネルの黄色い三角が示す方向に押します。あるいは、コントロールハンドルを、黄色い三角が示す方向にゆっくりと動かします。
- ◎ 結果: 操舵輪が走行シャーシ上の黄色い三角が示す方向に向きます。

## 点検

### 走行とブレーキのテスト

- 32 ペダルスイッチを踏みます。
- 33 走行コントロールハンドルを操作パネルの青い矢印の方向に、機械が動き始めるまでゆっくりと動かしたあと、ハンドルを中央位置まで戻します。
- ◎ 結果: 機械が走行シャーシの青色矢印の方向に動き、急停車します。
- 34 コントロール ハンドルを操作パネルの黄色い矢印の方向に機械が動き始めるまでゆっくりと動かしたあと、ハンドルを中央位置まで戻します。
- ◎ 結果: 機械が走行シャーシの黄色矢印の方向に動き、急停車します。

注記: ブレーキは、機械が登ることのできるすべての斜面上で機械を止める能力を持っている必要があります。

### 振動軸のテスト(搭載されている場合)

- 35 作業台操作でエンジンを始動します。
- 36 右の操舵側トラックを 6 in / 15 cm のブロックまたは留めぐつわの上に置きます。
- ◎ 結果: 他の3つのトラックが地面としっかり接触していなければいけません。
- 37 左の操舵側トラックを 6 in / 15 cm のブロックまたは留めぐつわの上に置きます。
- ◎ 結果: 他の3つのトラックが地面としっかり接触していなければいけません。
- 38 両側の操舵トラックを 6 in / 15 cm のブロックまたは留めぐつわの上で運転します。
- ◎ 結果: 非操舵側トラックが地面としっかり接触していなければいけません。

## 点検

## 走行機能システムのテスト

- 39 ペダルスイッチを踏み、ブームを収納位置まで下げます。
- 40 ブームが非操舵経路の 1 つを越えるまで、ターンテーブルを旋回します。


- ◎ 結果: 走行機能表示ランプが点灯し、ブームが示された範囲にある間、点灯を続けます。



- 41 走行コントロール ハンドルを中心の位置から動かします。
- ◎ 結果: 走行機能は作動しません。
- 42 走行機能トグルスイッチをどちらか一方に動かしてそのままにし、走行コントロールハンドルをゆっくりと中心の位置から動かします。
- ◎ 結果: 走行機能が作動します。


注記: 走行機能システムを使用の際、走行および操舵コントロール ハンドルを動かした方向と反対の方向に機械が動く場合があります。

作業台操作および走行シャーシの色分けされた矢印で進む方向を確認してください。



## 走行制限速度のテスト

- 43 ペダルスイッチを踏みます。
- 44 ブームを水平より少し高く上げます。



- 45 コントロール ハンドルをゆっくりとフル走行の位置に動かします。
- ◎ 結果: ブームが上昇した状態での最大走行速度は、秒速 1 ft / 30 cm を超えてはいけません。
- 46 ブームを下ろし収納します。
- 47 ブームを 30 cm 伸長します。
- 48 コントロール ハンドルをゆっくりとフル走行の位置に動かします。

- ◎ 結果: ブームを伸長した状態での最大走行速度は、秒速 1 ft / 30 cm を超えてはいけません。

ブームを上げた状態あるいはブームを伸長した状態で走行速度が秒速 1 ft / 30 cm を超える場合、直ちに故障中の貼り紙をつけて機械の使用を中止してください。

## 点検

### 非常操作のテスト

- 49 エンジンを停止します。
- 50 赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) にします。
- 51 ペダルスイッチを踏みます。
- 52 非常電源スイッチをオンにしたまま、同時に各機能コントロールハンドルあるいはトグルスイッチが作動するか試します。

注記: バッテリーの消耗を防ぐため、各機能を部分的なサイクルでテストしてください。

- ◎ 結果: すべてのブームおよび操舵機能が作動します。走行機能は、非常電源では作動しません。

### 航空機保護パッケージのテスト (搭載されている場合)

注記: このテストの実施には 2 名で行う必要がある場合があります。

- 53 作業台底部の黄色いバンパーをいずれかの方向に 4 ft/10 cm 動かします。
- 54 各機能コントロールハンドルもしくはトグルスイッチを作動します。
- ◎ 結果: ブームおよび操舵機能は作動しません。
- 55 機能優先スイッチを動かしてそのままにします。
- 56 各機能コントロールハンドルもしくはトグルスイッチを作動します。
- ◎ 結果: すべてのブームおよび操舵機能が作動します。

### リフト/走行選択機能のテスト (搭載されている場合)

- 57 ペダルスイッチを踏みます。
- 58 走行コントロールハンドルを中心の位置から動かし、ブーム機能トグルスイッチを作動させます。
- ◎ 結果: ブーム機能は何も作動しません。機械は、操作パネル上で示した方向に動きます。

機械を操作する前にすべての故障箇所を修理してください。



## 点検



### 操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

- ☒ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。

- 1 危険な状態での使用を避ける。
- 2 必ず操作前の点検を行う。
- 3 使用する前に必ず機能テストを行う。
- 4 作業場を点検する。

次のセクションに進む前に、作業場の点検についてよく理解してください。

- 5 決められた用途にのみ機械を使用する。

### 作業場の点検

次の危険な状態に注意し、これらを回避してください：

- ☐ 急に低くなっているところ、くぼみ
- ☐ でこぼこした道、床の障害物もしくは破片
- ☐ 傾斜面
- ☐ 不安定な地面、滑りやすい地面
- ☐ 頭上の障害物、高圧送電線
- ☐ 危険な場所
- ☐ 機械の重量に耐えられない地面
- ☐ 風や天候の状態
- ☐ 関係作業員以外の人々の存在
- ☐ その他、起こりうる危険な状態

### 作業場の点検の基本

作業場を点検することによって、オペレータは作業場が安全な機械操作に適しているかどうかを判断することができます。オペレータは、作業場に機械を移動する前に作業場の点検を行わなければなりません。

オペレータは作業場で起こりうる危険を心得た上で、機械の移動、セットアップ、運転の際に注意を払い、危険を回避してください。

## 点検

### 警告用語付きステッカーの点検


次ページの絵を見て、ステッカーの文字が読める状態で所定の位置に貼られていることを確認してください。

下記は、番号順に並べられたステッカーの数量と詳細です。

品番	ステッカーの説明	数量
25994	注意 — 部品損傷の危険	1
27204	矢印 — 青色	1
27205	矢印 — 黄色	1
27206	三角 — 青色	2
27207	三角 — 黄色	2
28158	ラベル — 無鉛	1
28159	ラベル — ディーゼル	1
28160	ラベル — 液化石油ガス (オプション)	1
28161	警告 — 手のケガの危険	3
28165	手順 — ペダルスイッチ	1
28174	ラベル — 作業台への電力、230V	2
28175	警告 — コンパートメントへのアクセス	1
28176	ラベル — 説明書の不備	1
28177	警告 — 衝突の危険	2
28181	警告 — 足をのせたり乗ったりしない	1
28235	ラベル — 作業台への電力、115V	2
28236	警告 — 不適切な操作	1
30080	指示 — 最大積載量、500 lbs / 227 kg	1
31060	危険 — 転倒の危険、リミット スイッチ	1
31788	危険 — 爆発/やけどの危険	1
35599	指示 — 空気吸い込み口、Deutz モデル	1
40434	ラベル — 安全帯固定箇所	8
44981	ラベル — 作業台への空気管 (オプション)	2
46468	機能優先 (航空機保護パッケージ) (オプション)	1
52865	警告 — 1 年毎の点検記録	1
52967	外装 — 4 x 4	1
72867	ラベル — 作業ランプ (オプション)	1
72875	警告 — パイプクレードル (オプション)	2
82237	危険 — 感電の危険 (オプション)	4
82366	ラベル — Chevron Rando	1

品番	ステッカーの説明	数量
82410	警告 — パネルクレードル (オプション)	2
82767	作業台操作パネル	1
82862	危険 — 消火器、溶接機 (オプション)	1
97548	指示 — Deutz エンジン仕様 (F3L 2011 & D2011 L03i)	1
97579	危険 — 転倒、溶接機 (オプション)	1
97602	警告 — 爆発の危険	1
97815	ラベル — 中間レールを下げる	1
97875	警告 — 作業台への溶接ライン (オプション)	2
97887	指示 — 最大側方圧力、150 lbs / 667 N、ANSI	1
114099	ラベル — 輸送図	2
114258	危険 — 爆発の危険	1
114389	危険 — 安全上の規則	2
114390	危険 — 感電の危険	3
114416	危険 — 転倒の危険、傾斜アラーム	1
133238	指示 — Perkins エンジン仕様 (404D-22)	1
133278	ラベル — 低硫黄燃料 (ディーゼルモデル)	1
133518	ラベル — 発電機 (オプション)	1
217557	外装 — Genie S-40 Trax	1
217558	外装 — Genie S-45 Trax	1
217559	ラベル — ホイール荷重、S-40 Trax	4
217560	ラベル — ホイール荷重、S-45 Trax	4
217561	危険 — 転倒の危険、Trax	4
217734	外装 — Genie S-40 Trax	1
217735	外装 — Genie S-45 Trax	1
217777	外装 — Genie S-40 Trax	1
217778	外装 — Genie S-45 Trax	1
219723	地上操作パネル	1
822004	指示 — Perkins エンジン仕様、(404F-22)	1
822131	指示 — Deutz エンジン仕様 (D2.9 L4)	1
824522	作業台操作パネル	1
825579	指示 — LCD 画面	1
826345	ラベル — 超低硫黄燃料のみ (ディーゼルモデル)	1
1000057	指示 — 操作指示	2

## 点検



## 点検

### シンボルのついたステッカーの点検

次ページの絵を見て、ステッカーの文字が読める状態で所定の位置に貼られていることを確認してください。


下記は、番号順に並べられたステッカーの数量と詳細です。

品番	ステッカーの説明	数量
27204	矢印 — 青色	1
27205	矢印 — 黄色	1
27206	三角 — 青色	2
27207	三角 — 黄色	2
28158	ラベル — 無鉛	1
28159	ラベル — ディーゼル	1
28160	ラベル — 液化石油ガス (オプション)	1
28174	ラベル — 作業台への電力、230V	2
28235	ラベル — 作業台への電力、115V	2
40434	ラベル — 安全帯固定箇所	8
44981	ラベル — 作業台への空気管 (オプション)	2
52967	外装 — 4 x 4	1
72867	ラベル — 作業ランプ (オプション)	1
82472	ラベル — 挟まる危険	3
82473	ラベル — コンパートメントへのアクセス	1
82481	ラベル — バッテリー/充電器の安全	1
82487	ラベル — マニュアルを読む	2
82487	ラベル — マニュアルを読む (パイプクレードル)	2
82487	ラベル — マニュアルを読む (パネルクレードル)	2

品番	ステッカーの説明	数量
82548	ラベル — 作業台回転	2
82601	ラベル — 最大積載量 227 kg	1
82602	ラベル — 最大外圧、667 N、ANSI	1
82646	ラベル — 走行機能パッチ	1
82671	ラベル — 作業台への溶接ライン (オプション)	2
82767	作業台操作パネル	1
97815	ラベル — 中間レールを下げる	1
114099	ラベル — 輸送図	2
114247	ラベル — 落下の危険	1
114251	ラベル — 爆発の危険	1
114252	ラベル — 転倒の危険、リミットスイッチ	1
114473	ラベル — 傾斜アラーム	1
133067	ラベル — 感電の危険	3
133263	ラベル — トラック仕様	4
133518	ラベル — 発電機 (オプション)	1
217557	外装 — Genie S-40 Trax	1
217558	外装 — Genie S-45 Trax	1
217559	ラベル — ホイール荷重、S-40 Trax	4
217560	ラベル — ホイール荷重、S-45 Trax	4
217734	外装 — Genie S-40 Trax	1
217735	外装 — Genie S-45 Trax	1
217777	外装 — Genie S-40 Trax	1
217778	外装 — Genie S-45 Trax	1
219723	地上操作パネル	1
824522	作業台操作パネル	1

■ 影の部分はステッカーが隠れていて見えないことを示しています (例: カバーの下など)。

## 点検



## 操作手順



### 操作を行う必須条件は、以下のとおりです。

- ☑ 本操作説明書の安全な機械操作の原則を学び、実施してください。
  - 1 危険な状態での使用を避ける。
  - 2 必ず操作前の点検を行う。
  - 3 使用する前に必ず機能テストを行う。
  - 4 作業場を点検する。
  - 5 決められた用途にのみ機械を使用する。

### 原則

操作手順のセクションでは、機械操作の手順を機能ごとに説明しています。安全規則やオペレータの安全および責務マニュアルの手順に従うことは、オペレータの任務です。

作業員を工具や機材と一緒に高所作業場まで上げる目的以外で、機械を使用することは危険です。

トレーニングを受け認定された担当者のみが、機械を操作することを許可されます。複数のオペレータが同じ勤務時間内で異なる時間帯に機械を使用する場合、すべてのオペレータが資格を有し、オペレータの安全および責任に関するマニュアルの安全規則と手順にすべて従わなければなりません。すなわち、オペレータが交替するたびに、次のオペレータが機械の操作前に、操作前点検、機能テスト、作業場点検を行う必要があります。

## 操作手順

### エンジンの始動

#### ガソリン/LPG モデル

- 1 地上操作で、キースイッチを目的の位置まで回します。
- 2 地上操作と作業台操作の両方の赤色非常停止ボタンが引かれ、ON（オン）の位置にあることを確認します。
- 3 燃料選択スイッチを任意の位置に動かして燃料を選択します。
- 4 エンジン始動トグルスイッチをどちらか一方に動かします。エンジンが始動しない、あるいは停止した場合、再始動遅延機能によって 3 秒間始動できなくなります。

#### ディーゼルモデル

- 1 地上操作で、キースイッチを目的の位置まで回します。
- 2 地上操作と作業台操作の両方の赤色非常停止ボタンが引かれ、ON（オン）の位置にあることを確認します。

#### グロープラグトグルスイッチ付きのモデル:

- 3 グロープラグスイッチをどちらか一方に動し、3～5 秒そのままにします。
- 4 エンジン始動トグルスイッチをどちらか一方に動かします。エンジンが始動しない、あるいは停止した場合、再始動遅延機能によって 3 秒間始動できなくなります。

#### 自動グロープラグ付きのモデル:

- 5 自動グロープラグが作動しているときに、LCD 画面にはグロープラグシンボルが表示されます。
- 6 自動グロープラグシンボルが消えたときに、エンジン始動トグルスイッチをいずれかの方向に動かします。エンジンが始動しない、あるいは停止した場合、再始動遅延機能によって 3 秒間始動できなくなります。



## 操作手順

### 非常停止

地上もしくは作業台操作の赤色非常停止ボタンを押してオフにし、すべての機能を停止してエンジンを切ります。

赤色非常停止ボタンが押されている状態で作動する機能は修理する必要があります。

地上操作を選択して操作すると、地上操作が優先されるため、作業台の赤色非常停止ボタンは使用できません。

### 非常操作

主動力（エンジン）が停止した場合、非常動力を使用してください。

- 1 キースイッチを回して地上もしくは作業台操作に切り替えます。
- 2 赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) の位置にします。
- 3 作業台から操作する場合は、ペダルスイッチを踏みます。
- 4 非常電源スイッチをオンにしたまま、同時に必要な機能を作動させます。



もしくは



走行機能は、非常動力では作動しません。

### 地上からの操作

- 1 キースイッチを回して地上操作に切り替えます。
- 2 赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) の位置にします。
- 3 ガソリン/LPG モデル: 燃料選択スイッチを任意の位置に動かして燃料を選択します。
- 4 エンジンを始動させます。

### 作業台を位置につける

- 1 機能作動ボタンを押したままにします。



もしくは

機能作動スイッチを、どちらか一方に押したままにします。



- 1 操作パネルのマークに従って、適切なトルグスイッチを動かします。

走行とステアリング機能は地上操作から操作できません。



## 操作手順

### 作業台からの操作

- 1 キースイッチを回して作業台操作に切り替えます。
- 2 地上操作と作業台操作の両方の赤色非常停止ボタンを引いて ON (オン) にします。
- 3 ガソリン/LPG モデル: 燃料選択スイッチを任意の位置に動かして燃料を選択します。
- 4 エンジンを始動させます。エンジンを始動するときは、ペダルスイッチを踏まないでください。

### 作業台を位置につける

- 1 ペダルスイッチを踏みます。
- 2 操作パネルのマークに従って、適切な機能コントロールハンドルもしくはトグルスイッチをゆっくりと動かすか、適切なボタンを押します。

### 操舵

- 1 ペダルスイッチを踏みます。
- 2 走行コントロールハンドルを青色もしくは黄色の三角が示す方向にゆっくり動かします。  
もしくは、走行コントロールハンドルの先端にあるロッカースwitchを押します。

作業台操作および走行シャーシにある色別された矢印マークを見ながら、ホイールの曲がる方向を確認してください。

### 走行

- 1 ペダルスイッチを踏みます。
- 2 速度を上げるには、次の操作を行います。走行コントロールハンドルを中心の位置からゆっくりと動かします。

速度を下げるには、次の操作を行います。走行コントロールハンドルを中心の位置に向かってゆっくりと動かします。

停止するには、次の操作を行います。走行コントロールハンドルを中心の位置へ戻すか、ペダルスイッチを解除します。

作業台操作と走行シャーシの色別された方向矢印で、機械の進む方向を確認してください。

機械の走行速度はブームが上昇しているときは制限されます。

## 操作手順

### ▲ 傾斜面における走行

機械に対する上り傾斜、下り傾斜、および横傾斜の定格勾配を確認し、傾斜勾配を判断します。



**最大定格勾配、下り傾斜に作業台がある場合 (登坂能力):**  
4WD: 40% (22°)



**最大定格勾配、上り斜面に作業台がある場合:**  
4WD: 40% (22°)



**最大定格横勾配:**  
25% (14°)

注記: 定格勾配は、地面の状態と車輪と地面との摩擦により異なります。登坂能力という用語は、カウンターウェイトが上り坂にある構成の場合にのみ適用されます。

ブームが水平より低く、作業台が丸印側のホイールの間にあることを確認します。

走行速度選択スイッチを機械が傾斜面上にあることを示すシンボルの方向に動かします。

### 傾斜勾配の確認:

デジタル傾斜計を使用するか、あるいは以下の手順で傾斜を測定します。

必要なものは以下のとおりです。

- 水準器
- 最低 3 ft / 1 m の長さの真っ直ぐな木片
- 巻尺

傾斜面の上に木片を置きます。

谷側の端で、木片の上端に水準器を置いた後、木片が水平になるまでその端を持ち上げます。

木片を水平に保ちながら、木片の端の底部から地面までの距離を測ります。

巻尺で測った地面からの距離（高さ）を木片の長さ（水平距離）で割り、その数値に 100 を掛けます。

例:



木片の長さが 144 in (3.6 m) なら、

水平距離 = 144 in (3.6 m)

高さ = 12 in (0.3 m)

$12 \text{ in} \div 144 \text{ in} = 0.083 \times 100 = 8.3\%$  勾配

$0.3 \text{ m} \div 3.6 \text{ m} = 0.083 \times 100 = 8.3\%$  勾配

上り/下り傾斜や横傾斜が最大定格勾配を超える場合は、機械をウィンチで巻き揚げるか、もしくは傾斜面の上または下に運ぶ必要があります。「輸送およびリフト」のセクションを参照してください。

## 操作手順

### 走行機能

表示ランプの点灯は、ブームが非操舵輪を超えて移動し、走行機能が妨げられたことを意味します。



走行するには、走行機能スイッチをどちらか一方に動かしてそのままにし、走行コントロールハンドルをゆっくりと中心の位置から動かします。

走行コントロールハンドルおよび操舵コントロールハンドルの方向とは反対の方向に機械が動く場合があるので、注意してください。

必ず作業台操作と走行シャーシの色分け矢印で、機械の進む方向を確認してください。

### 走行速度選択




- 機械が傾斜面上にあるシンボル: 傾斜面または不整地での狭範囲操作
- 機械が水平面上にあるシンボル: 最大走行速度用の広範囲運転

### エンジン アイドリング選択 (rpm)

操作パネル上のシンボルで、エンジンアイドリング (rpm) を選択してください。

ペダルスイッチを踏んでいない場合、エンジンは低 rpm でアイドリングします。

- カメのシンボル: ペダルスイッチによる低アイドリング開始
- ウサギのシンボル: ペダルスイッチによる高アイドリング開始



### 発電機 (搭載している場合)

発電機を操作するには、発電機トグルスイッチを ON (オン) の位置に動かします。

発電機が始動し、エンジンが動き続けます。ペダルスイッチを踏むと発電機が停止します。ペダルスイッチを離すと発電機が再び始動します。

電動工具のプラグを作業台用 GFCI コンセントに差し込みます。

発電機を停止するには、発電機トグルスイッチをオフの位置に動かします。

## 操作手順

### 非水平表示ランプ (搭載されている場合)



機械が水平でない場合にランプが点灯します。このランプが点灯している間、傾斜アラームが鳴ります。機械を安定した水平な地面に移動してください。

### エンジン点検ランプ (搭載されている場合)



ランプが点灯し、エンジンが停止した場合、故障の貼り紙をつけて作業を中止してください。

ランプが点灯して、エンジンがまだ作動している場合、24 時間以内にサービス担当者に連絡してください。

### 航空機保護パッケージ (搭載されている場合)

作業台バンパーが航空機コンポーネントに接触すると、機械が停止してすべての機能が作動しなくなります。

- 1 エンジンを始動させます。
- 2 ペダルスイッチを踏みます。
- 3 航空機保護機能優先スイッチを動かしてそのまにします。
- 4 適切な機能コントロールハンドルまたはトグルスイッチを動かして、機械を航空機コンポーネントから離してください。

### エンジン運転停止表示ランプ (搭載されている場合)



ランプが点灯:故障の貼り紙をつけて作業を中止してください。

## 操作手順

### LCD 画面(搭載されている場合)



LCD 画面には、時間計、電圧、油圧および冷却水温度が表示されます。また、故障コードとその他の点検情報も表示されます。

#### Perkins エンジン

LCD 画面があり、Perkins ディーゼルエンジンを搭載している機械には再生モードがあるため、必要に応じて自動的に起動します。

左側の琥珀色のランプが点灯し、高温を知らせるテキストが表示されている場合:再生モードが起動しています。作業は必要ありません。

右側の琥珀色のランプが点灯または点滅している場合:再生モードの起動が必要です。

- 1 赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) の位置にします。
- 2 エンジンを再始動します。再生モードは自動的に起動します。

左側の琥珀色のランプが点灯し、高温を知らせるテキストが表示されていない場合:再生モードが停止しました。再生モードを開始するには:

- 1 赤色非常停止ボタンを押して OFF (オフ) の位置にします。
- 2 エンジンを再始動します。

ランプが赤色に点滅している場合:サービス担当者に連絡してください。

ランプが緑色に点滅している場合:24 時間以内にサービス担当者に連絡してください。

#### Deutz エンジン


ランプが赤色に点滅している場合:サービス担当者に連絡してください。

ランプが緑色に点滅している場合:24 時間以内にサービス担当者に連絡してください。

## 操作手順

### パイプクレードルの手順

パイプクレードルのアセンブリは、作業台の両側のガードレールにそれぞれ U ボルトで取り付けられた 2 つのパイプクレードルから構成されます。



- a ストラップ
- b U ボルト
- c パイプクレードル取り付け具
- d 上部作業台手摺り
- e パイプクレードル溶接部
- f 中央部作業台手摺り
- g 平ウォッシャー
- h ナイロック ナット

### 必ず以下に従うこと。

- ☑ パイプクレードルを作業台の内側に取り付けてください。
- ☑ パイプクレードルが、作業台コントロールあるいは作業台の出入口の妨げにならないようにしてください。
- ☑ パイプクレードルチューブの底が、作業台床に載っている状態にしてください。
- ☑ パイプクレードルを取り付ける前に、作業台が水平状態であることを確認します。

### パイプクレードルの取り付け

- 1 パイプクレードルを作業台の両側に取り付けます。左の手順を参照してください。パイプクレードルチューブの底が、作業台床に載っている状態にしてください。
- 2 2 つの U ボルトを、作業台レールの外側からパイプクレードル取り付け具を通して取り付けます。
- 3 それぞれの U ボルトを 2 個のウォッシャーと 2 個のナットで固定します。

## 操作手順

### パイプクレードルの使い方

- 1 パイプクレードルの組み立ておよび取り付け手順に適切に従い、パイプクレードルが作業台の手摺りにしっかりと固定されていることを確認します。
  - 2 積荷を両方のパイプクレードルに載るように置きます。積荷の奥行きが作業台の奥行きと平行になるようにします。
  - 3 積荷をパイプクレードルの中心に置きます。
  - 4 積荷をそれぞれのパイプクレードルに固定します。ナイロンストラップを積荷の上にかけます。バックルを押してストラップを通します。ストラップを締めます。
  - 5 積荷をゆっくり押し下ろしたり引いたりして、パイプクレードルと積荷が固定されていることを確認します。
  - 6 機械が動いている間、積荷を固定したままにしてください。
- ▲ 転倒の危険。パイプクレードルのアッセンブリとパイプクレードル内の積荷の重量は、機械の定格作業台積載荷重量に含まれるため、作業台に載せることのできる積荷の合計荷重量は小さくなります。
- ▲ 転倒の危険。パイプクレードルのアッセンブリとパイプクレードルの積荷の重量によって、作業台の最大作業員数が制限される可能性があります。

#### パイプクレードルの最大積載重量

すべてのモデル	200 lbs 90.7 kg
パイプクレードルアッセンブリの重量	21 lbs 9.5 kg

### パネルクレードルのアッセンブリ

- 1 各パネルクレードルの前面に、必要に応じて警告ステッカーを貼付してください。
- 2 パネルクレードルのベース部分にラバーバンパー 1 を取り付けます。図を参照してください。
- 3 バンパーをハイプロファイル ロックナット 2 つとウォッシャー 2 つで固定します。

### パネルクレードルの取り付け

- 1 フックピースをパネルクレードルのベース部分のスロットに挿入します。
- 2 パネルクレードルを作業台の底部のチューブの希望する位置に掛けます。
- 3 ラバーバンパー 2 をパネルクレードル ベースとフックピースに通して取り付けます。図を参照してください。
- 4 ロープロファイル ロックナット 2 つで固定します。
- 5 パネルクレードルが作業台床のサポートチューブに取り付けられている場合、U ボルトを床側からチューブを囲むようにして、パネルクレードルのベースに挿入します。
- 6 U ボルトをナット 2 つとウォッシャー 2 つで固定します。手順 9 に進みます。
- 7 パネルクレードルが作業台床のサポートチューブに取り付けられていない場合、付属のアルミニウムチューブを使用してください。
- 8 チューブをパネルクレードルと作業台床の間に置きます。U ボルトを床側からチューブを囲むようにしてパネルクレードルのベース部分に挿入します。
- 9 2 つ目のセットも同じようにして取り付けます。

## 操作手順

### パッドの取り付け


- 1 作業台の手摺りにパッド2つを取り付けます。パネルが作業台の手摺りに接触しないよう、パッドの位置を決めます。

### ストラップの取り付け

- 1 クランプを開き、作業台手摺りの垂直チューブを囲むように取り付けます。
- 2 クランプの片側からウォッシャーとボルトを挿入します。
- 3 ストラップアッセムブリのエンドプレートにボルトに取り付けます。
- 4 クランプのもう一方の側からボルトを挿入します。
- 5 ウォッシャーとナットで固定します。締めすぎないように注意してください。ストラップアッセムブリのエンドプレートが作業台手摺りでスライドできるようにしてください。

### パネルクレードルの使い方

- 1 両方のパネルクレードルを作業台に固定します。
- 2 積荷を両方のパネルクレードルに載るように置きます。
- 3 積荷を作業台の中心に置きます。
- 4 ストラップを使って積荷を作業台に固定します。ストラップを締めます。





## 操作手順

### 使用後の注意

- 1 固い水平な地面で、障害物や人や車の往来のない、安全な駐車場所を選んでください。
- 2 ブームを収縮し、収納位置まで下げます。
- 3 ブームが非操舵ホイールの間にくるように、ターンテーブルを回転させます。
- 4 キースイッチを OFF (オフ) の位置に回し、関係者以外による使用を避けるためキーを取り外します。

## 輸送および持ち上げの手順



### 必ず以下に従うこと。


- ☑ Genie は、以下の装置の輸送および設置に関する情報を 1 つの提案として提示します。操縦者は、米国運輸省の規定、地域のその他の規定および自社の方針に従って、機械を正しく固定し、正しいトレーラーを選択することに関して、すべての責任を負っています。
- ☑ Genie の顧客が任意のリフトまたは Genie 製品をコンテナに収める必要がある場合には、建設用機器およびリフトを国際輸送用に準備、積載、固定する作業の専門知識を持つ、認定された運送会社に依頼してください。
- ☑ 機械のトラックからの積み下ろしは、認定を受けた高所リフト作業員のみが行ってください。
- ☑ 輸送車両は水平な地面に駐車してください。
- ☑ 機械を載せる際は、輸送車両を動かないように固定してください。
- ☑ 車両の積載荷重量、積載面、チェーンやストラップが、機械の重量に十分に耐えうるものであることを確認してください。Genie リフトはそのサイズと比べるとかなりの重量があります。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。

- ☑ 輸送の前に、ターンテーブルがターンテーブル旋回ロックで固定されていることを確認してください。操作を始める前に、ターンテーブルのロックが解除されていることを確認してください。
- ☑ 機械の定格勾配を超える上り傾斜、下り傾斜、および横傾斜では、機械を走行しないでください。操作手順の「傾斜面における走行」のセクションを参照してください。
- ☑ 輸送車両の荷台の傾斜が最大定格勾配を越える場合、機械の積み下ろしの際には「ブレーキ解除操作」の指示どおりにウィンチを使用する必要があります。

### ウィンチ用のフリーホイール設定

機械が動かないよう輪止めをかましてください。

4 輪すべての走行ハブ  
取外しキャップを回して、  
トラックブレーキを解除します。



シャーシの荷締め箇所にウィンチラインがしっかりと固定され、軌道に障害物が無いことを確認します。


再びブレーキをかけるには逆の手順を行ってください。

注: ポンプのフリーホイール弁は常に閉じていなければいけません。

## 輸送および持ち上げの手順

### 輸送用トラックあるいはトレーラーへの固定

機械を輸送するときは、ターンテーブル旋回ロックピンを必ず使用してください。



#### 1 ターンテーブル旋回ロックピン

輸送の前にキースイッチを OFF (オフ) の位置に回し、キーを取り外してください。

緩んでいたり、固定されていない箇所がないか、機械全体を点検します。


### シャーシの固定

チェーンやストラップは、積載荷重量に十分耐えるものを使用してください。

チェーンを最低 5 本使用してください。

チェーンの損傷を防ぐため、装具を調節してください。

トラックの荷台




## 輸送および持ち上げの手順

### 作業台の固定 — S-40 Trax

作業台回転装置の下にブロックを置きます。ブロックが作業台シリンダーに接触しないようにします。


下部にある作業台サポートにナイロンのストラップを通して、作業台を固定します。ブームを固定するときは、下方へ過度に力を加えないでください。



### 作業台の固定 — S-45 Trax

作業台回転装置の下にブロックを置きます。ブロックが作業台シリンダーに接触しないようにします。

下部にある作業台サポートにナイロンのストラップを通して、作業台を固定します。ブームを固定するときは、下方へ過度に力を加えないでください。



## 輸送および持ち上げの手順



### 必ず以下に従うこと。

- ☑ 機械の組み立ておよび持ち上げを行うときは、必ず認定されている整備工が行ってください。
- ☑ クレーンの積載荷重量、積載面、ストラップやロープが、機械の重量に十分に耐えうることを確認してください。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。

### 吊り上げの手順

ブームを完全に下げて収縮します。地面と平行にジブブームを動かします。機械の緩んでいる箇所はすべて取り外してください。


ターンテーブル旋回ロックを使い、ターンテーブルを固定してください。

このページの表と図を参考にして、機械の重心を確認してください。

機械の指定の吊り上げ点にのみ装具を取り付けます。吊り上げ点は、シャーシに2箇所、ターンテーブルに1箇所あります。

機械が損傷しないよう、また、機械の水平状態を保てるよう、装具を調節してください。

重心	X 軸	Y 軸
S-40 Trax	4.14 ft	3.29 ft
	1.26 m	1.00 m
S-45 Trax	3.99 ft	3.39 ft
	1.22 m	1.03 m



## メンテナンス



### 必ず以下に従うこと。

- ☑ オペレータは、本説明書に記載してある規定メンテナンス項目のみを行います。
- ☑ 定期保守点検は、認定されているサービス担当者が、製品仕様と責務マニュアルに記載している要項に基づいて行ってください。
- ☑ Genie 承認の交換部品のみを使用してください。

### メンテナンス記号の説明

以下の記号は、指示の目的をわかりやすくするために使用されています。メンテナンス手順の最初に記載されている記号は、次のような意味を表しています。



この手順を行うために、工具が必要です。



この手順を行うために、新たな部品が必要です。



この手順を行う場合には、エンジンが冷えた状態になっていなければなりません。

## エンジンオイル量の点検



エンジンを高性能に保ち、耐用年数を長く保つために、エンジンオイルの量を適切にしておくことはきわめて重要です。オイル量が不適切な状態で機械を操作すると、エンジンの部品が損傷するおそれがあります。

注記: オイル量のチェックはエンジンを止めた状態で行ってください。

- 1 オイル計量棒をチェックします。必要に応じてオイルを補充してください。

#### Perkins 404D-22 エンジン

オイルタイプ	15W-40
オイルタイプ — 低温での状況	5W-40

#### Perkins 404F-22T エンジン

オイルタイプ	15W-40
オイルタイプ — 低温での状況	5W-40

#### Deutz D2011 L03i エンジン

オイルタイプ	15W-40
オイルタイプ — 低温での状況	5W-30

#### Deutz D2.9 L4 エンジン

オイルタイプ	15W-40
オイルタイプ — 低温での状況	5W-30

## メンテナンス

### ディーゼル燃料要件



エンジンの性能は、使用する燃料の品質によって影響を受けます。高品質の燃料を使用すると、エンジンの寿命が長くなり、排出ガスの放出レベルが許容範囲内になるという利点があります。

各エンジンに対応する最低ディーゼル燃料要件は以下に一覧にしています。

#### Perkins 404D-22 エンジン

燃料タイプ	低硫黄燃料 (LSD)
-------	-------------

#### Perkins 404F-22T エンジン

燃料タイプ	超低硫黄燃料 (ULSD)
-------	---------------

#### Deutz D2011 L03i エンジン

燃料タイプ	低硫黄燃料 (LSD)
-------	-------------

#### Deutz D2.9 L4 エンジン

燃料タイプ	超低硫黄燃料 (ULSD)
-------	---------------

### 作動油量の点検



作動油量を適切なレベルにしておくことは、機械操作にとって非常に重要です。作動油量が適切でない場合、油圧部品が損傷することがあります。点検担当者は、毎日チェックすることにより、作動油量の変化に気づき、油圧システムでの問題を早期に発見することができます。

- 1 ブームが収納位置にあることを確認します。
- 2 油圧タンク側面にある表示計を目視点検します。
- ◎ 結果：作動油の量は表示計の上から 2 in / 5 cm 内にしなければいけません。
- 3 必要に応じてオイルを補充してください。このときに入れすぎないようにしてください。

#### 作動油の仕様

作動油タイプ	Chevron Rando HD 相当物
--------	----------------------

## メンテナンス

### エンジン冷却液量の点検 — 液冷モデル



エンジン冷却液の量を適切なレベルにしておくことはエンジンを長持ちさせるのに非常に重要です。冷却液の量が不適切な場合、エンジンの冷却能力に影響し、エンジンの部品が損傷するおそれがあります。点検担当者は冷却液の量を毎日チェックすることにより、冷却液の量の変化で、冷却システムでの問題を早期に見つけることができます。

- ▲ やけどの危険。熱くなっているエンジン部分と冷却液に注意してください。熱くなっているエンジン部分や冷却液に触れると、重度の火傷を負うことがあります。
- ▲ やけどの危険。エンジンの始動中はラジエーターのキャップを外さないでください。加圧された冷却水に触れると、重度の火傷を負うことがあります。ラジエーターのキャップを取り外す前にエンジンを冷却してください。
- 1 冷却液回収タンク内の液量をチェックします。必要に応じて液を足してください。
- ◎ 結果: 液の量はタンクまたは表示計でFULL(満タン)を指している必要があります。

### バッテリーの点検



バッテリーを適切な状態に保つことは、機械の性能を保ち、安全に操作するために重要です。不適切な液量、あるいはケーブルや接続の損傷は、部品の故障につながり、危険な状態を招くおそれがあります。

- ▲ 感電の危険。熱くなっている回路や通電している回路に触れると、重傷を負ったり死に至ることがあります。指輪、時計などの装身具をすべて外してください。
- ▲ 人体への傷害の危険。バッテリーには酸が入っています。バッテリーの酸をこぼしたり酸に触れたりしないようにしてください。バッテリー液がこぼれた場合は重曹と水を使って中和してください。
- 1 保護服と保護メガネを着用してください。
- 2 バッテリーケーブルがしっかりと接続され、腐食していないことを確認します。
- 3 バッテリー固定ブラケットが適切な位置にしっかりと取り付けられているか確認します。

注記: 端子プロテクターや腐食防止シーリング剤を使用することによって、バッテリー端子やケーブルの腐食を防止することができます。



## メンテナンス

### 定期保守点検

四半期ごと、1 年ごと、2 年ごとに行われる保守点検は、本装置のメンテナンストレーニングを受け認定されている担当者が、本装置のサービスマニュアルの手順に従って行わなければなりません。

3 ヶ月以上使用されていない機械は、再び使用する前に必ず四半期点検を行う必要があります。

## 仕様

モデル	S-40 TRAX	
高さ、操作時最大	46 ft	14.2 m
高さ、作業台最大	40 ft	12.2 m
高さ、収納時最大	8 ft 2 in	2.49 m
水平最大到達距離	31 ft 8 in	9.7 m
幅	7 ft 7 in	2.3 m
長さ、作業台収納時	24 ft 3 in	7.39 m
幅最大積載荷重	500 lbs	227 kg
最大風速	28 mph	12.5 m/秒
ホイールベース	7 ft 3 in	2.2 m
旋回半径 (外側)	17 ft	5.2 m
旋回半径 (内側)	7 ft 9 in	2.4 m
ターンテーブル回転角度(度)	停止なし	
ターンテーブルによる後方車体の揺れ	34 in	86.4 cm
操作パネル	12V DC 比例	
作業台寸法、122 cm (奥行き x 幅)	48 x 30 in	122 x 76 cm
作業台寸法、152 cm (奥行き x 幅)	60 x 30 in	152 x 76 cm
作業台寸法、6 フィート (長さ x 幅)	72 x 30 in	182 x 76 cm
作業台寸法、8 フィート (長さ x 幅)	96 x 36 in	244 x 91 cm
作業台水平維持	自動水平維持	
作業台回転角度	160°	
作業台 AC コンセント	標準	
最低地上高	11 in	28 cm
燃料タンク容量	20 ガロン	76 リットル
油圧、最大(ブーム機能)	2600 psi	179 バール
システム電圧	12V	
重量	13,680 lbs	6,205 kg
(機械の重量は、オプション構成により異なります。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。)		

## 機械による騒音

地上作業場での音圧レベル	<84 dBA
作業台での音圧レベル	<76 dBA
振動値は 2.5 m/s <sup>2</sup> を超過しません。	

## 最大定格勾配、収納状態、4WD

カウンターウェイト上がり傾斜	40%	22°
カウンターウェイト下がり傾斜	40%	22°
横勾配	25%	14°

注記: 定格勾配は、地面の状態と車輪と地面との摩擦により異なります。

## 走行速度

走行速度、収納時	2.5 mph	4.0 km/時
	40 ft/11 秒	12.2 m/11 秒
走行速度、上昇時または延長時 — すべてのモデル	0.7 mph	時速 1.1 km
	40 ft/40 秒	12.2 m/40 秒

## 床荷重表

経路最大積荷	8,000 lbs	3,629 kg
経路接地圧	9.4 psi	0.66 kg/cm <sup>2</sup> 64.7 kPa
車体占有面の平均圧力	170.4 psf	832 kg/m <sup>2</sup> 8.15 kPa

注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。

Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

## 仕様

モデル		S-45 TRAX	
高さ、操作時最大	51 ft	15.7 m	
高さ、作業台最大	45 ft	13.7 m	
高さ、収納時最大	8 ft 2 in	2.49 m	
水平最大到達距離	36 ft 8 in	11.2 m	
幅	7 ft 7 in	2.3 m	
長さ、作業台収納時	27 ft 10 in	8.5 m	
幅最大積載荷重	500 lbs	227 kg	
最大風速	28 mph	12.5 m/秒	
ホイールベース	7 ft 3 in	2.2 m	
旋回半径 (外側)	17 ft	5.2 m	
旋回半径 (内側)	7 ft 9 in	2.4 m	
ターンテーブル回転角度(度)	停止なし		
ターンテーブルによる後方車体の揺れ	34 in	86.4 cm	
操作パネル	12V DC 比例		
作業台寸法、122 cm (奥行き x 幅)	48 x 30 in	122 x 76 cm	
作業台寸法、152 cm (奥行き x 幅)	60 x 30 in	152 x 76 cm	
作業台寸法、6 フィート (長さ x 幅)	72 x 30 in	182 x 76 cm	
作業台寸法、8 フィート (長さ x 幅)	96 x 36 in	244 x 91 cm	
作業台水平維持	自動水平維持		
作業台回転角度	160°		
作業台 AC コンセント	標準		
最低地上高	11 in	28 cm	
燃料タンク容量	20 ガロン	76 リットル	
油圧、最大(ブーム機能)	2900 psi	200 バール	
システム電圧	12V		
重量	15,620 lbs	7,085 kg	
(機械の重量は、オプション構成により異なります。機械の重量についてはシリアルラベルをご覧ください。)			

## 機械による騒音

地上作業場での音圧レベル	<84 dBA
作業台での音圧レベル	<76 dBA
振動値は 2.5 m/s <sup>2</sup> を超過しません。	

## 最大定格勾配、収納状態、4WD

カウンターウェイト上がり傾斜	40%	22°
カウンターウェイト下がり傾斜	40%	22°
横勾配	25%	14°

注記: 定格勾配は、地面の状態と車輪と地面との摩擦により異なります。

## 走行速度

走行速度、収納時	2.5 mph 40 ft/11 秒	4.0 km/時 12.2 m/11 秒
走行速度、上昇時または延長時 — すべてのモデル	0.7 mph 40 ft/40 秒	時速 1.1 km 12.2 m/40 秒

## 床荷重表


経路最大積荷	9,750 lbs	4,423 kg
経路接地圧	10.7 psi	0.75 kg/cm <sup>2</sup> 73.5 kPa
車体占有面の平均圧力	194.5 psf	950 kg/m <sup>2</sup> 9.31 kPa

注記: 床荷重表は概算値であり、オプションによる構成の違いを考慮したものではありません。安全上の要素を考慮して使用してください。


Genie では製品の改良を重ねていくことを方針としています。このため製品の仕様を予告なく変更することがあります。

# 仕様

**S-40 TRAX 動作範囲**



**S-45 TRAX 動作範囲**





[www.genielift.com](http://www.genielift.com)

代理店: